

Отчет о выполнении предписаний надзорных органов

Нарушение	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении/планируемый срок устранения
Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности №1066/1		
1) Руководитель организации не обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания. (Приспособление для самозакрывания отсутствует на противопожарных дверях Пом. № 58, 59, 70, 71, 73, в тех. плане. Фактически расчет не предоставлен). Осн. п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	Выполнено
2) Для отделки потолка варочного цеха применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (Фактически для отделки потолка применены ПВХ панели). Осн. ст. 4, ст. 6, ч. 7, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	Выполнено
3) На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Осн. п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2022	Выполнено

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 06/32-1-157

- часть тентовых навесов не оборудованы полами, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	01.06.2023
- хозяйственная зона не выделена, контейнер для сбора мусора установлен рядом с входом на пищеблок дошкольного учреждения, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено
- имеются следы намокания потолка в следующих помещениях: всех помещениях группы № 6 (особенно выражено в спальне, сквозное протекание кровли), в спальнях помещений групп № 7, 8, 10, в помещениях группы № 9, в игровой группы № 11, вследствие неудовлетворительного капитального ремонта кровли дошкольного учреждения в 2019г. и ее протекания, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	01.08.2023 частично выполнено
- в ряде помещений в групповых ячейках (№ 2, 6, 7, 8, 10,) пол имеет дефекты линолеумного покрытия, что препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	01.08.2023
- система вентиляции имеется, но не используется. Требуется проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено
- в буфетных групп № 1,2, 11 стены имеют дефекты внутренней отделки, что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено
- в туалете групповой ячейки № 10 неисправен один унитаз, требуется ремонт, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено
- при анализе накопительной ведомости за август 2021г. установлено, что среднее выполнение норм продуктов питания составило 88,7%. Менее чем на 95 % выполнены нормы по мясу - 84,4%, по птице - 73,1%, по субпродуктам - 64,7%, по сыру - 83,8%, по яйцу - 82,9%, по фруктам - 89,9%, по сокам - 88,4%, по картофелю - 85,2%, что является нарушением п. 8.1.2., приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	01.09.2023	Выполнено
- в питании детей используется сок яблочный, грушевый восстановленный осветленный производитель ООО фирма «Нектар» на потребительской упаковке которой отсутствует информация, отражающая предназначение продукции для питания детей, также нет информации о возрастной категории детей, для которых предназначена такая продукция в соответствии со ст. 5 п. 41 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», что является нарушением п. 8.1.2. прил. № 6 п.п. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2023	Выполнено
- на момент проверки на емкостях с водой нет даты розлива воды, не отмечена дата вскрытия емкости с водой тем самым нет возможности определить срок хранения воды после вскрытия, производителем не определен срок годности воды после вскрытия, что является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20,	01.09.2023	Выполнено

- нет сведений о еженедельной обработке (мойке) кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2023	Выполнено
- на момент проверки разделочный инвентарь (доски) для сырой продукции имеет множественные механические повреждения и требует замены, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено
- разработанная программа включает в себя перечень официально изданных санитарных правил, которые утратили свою законную силу и признаны недействительными, изменения в связи с утверждением новых санитарных правил не вносились, что является нарушением п.ЗЛ.СП 1.1.1058-01, п. 1.8 СП 2.4.3648-20;.	01.09.2023	Выполнено
- проведенные замеры общей освещенности в четырех групповых ячейках (№ 9, 12, 10, 11) по 5 контрольных точек в каждом не соответствуют требованиям, а именно из 25 проведенных замеров уровня искусственной освещенности в 20 замерах (в группах) выявлено несоответствие установленным гигиеническим нормативам; что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных измерений (испытаний) №1.1668 от 08.09.2021г., выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»); п. 151, таб. № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.	01.09.2023	Выполнено